

**Beschrijving van het voertuig**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1ste ingebruikname | 11/2015             |
| Kilometerstand     | 105.239 Km          |
| Brandstof          | Diesel / Gasoil     |
| Cilinderinhoud     | 1.999 cc            |
| Vermogen Kw (Ch)   | 110 Kw (150 Ch)     |
| Co2                | 134                 |
| Uitstootklasse     | EURO 6b             |
| Versnellingsbak    | Automatische        |
| Transmissie        | vierwielaandrijving |
| Externe kleur      | Wit                 |
| Interieurbekleding | Leer                |
| Interne kleur      | Zwart               |

**Kenmerken & Toebehoren**

| VEILIGHEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMFORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MULTIMEDIA                                                                                                                                                 | ACCESSOIRES                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoofd airbag</li> <li>- Airbag bestuurder</li> <li>- Airbag passagier</li> <li>- Zij-airbags</li> <li>- Stuurbechrachting</li> <li>- LED dagrijverlichting</li> <li>- Snelheidsbeperkingsinstallatie</li> <li>- Xenon Lichten</li> <li>- Dagrijlichten</li> <li>- Grootlichtassistent</li> <li>- Automatische Hill-Hold Control</li> <li>- ABS</li> <li>- Isofix</li> <li>- Alarm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkeerhulp met camera</li> <li>- Parkeerhulp achter</li> <li>- Parkeerhulp voor</li> <li>- Parkeerhulp automatisch</li> <li>- Elektrisch verstelbare buitenspiegels</li> <li>- Airconditioning</li> <li>- Automatische klimaatregeling</li> <li>- Automatische klimaatregeling Bi-zone</li> <li>- Armsteun</li> <li>- Lichtsensor</li> <li>- Regensensor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spraakbediening</li> <li>- Aanraakscherm</li> <li>- Elektronische parkeerrem</li> <li>- Lichtmetalen velgen</li> <li>- Winterpakket</li> <li>- Schakelpaddles</li> <li>- Sneeuwbanden</li> <li>- Kayalysator</li> <li>- Binnenspiegel automatisch dimmend</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUX</li> <li>- Bluetooth</li> <li>- Handsfree</li> <li>- Boordcomputer</li> <li>- Radio</li> <li>- USB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal zitplaatsen : 5</li> <li>- Aantal versnellingen : 9</li> <li>- Aantal deuren : 5</li> </ul> |

2 sleutels,  
Altijd onderhouden,  
Laaste uitgevoerde onderhoud op 103.825 km op 05/01/2026  
Verkoop aan een handelaar of uitsluitend voor export.  
Probleem met de distributieketen.

**Meer informatie**

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Adres : Vilvoordelaan 78 - 1000 Brussel             |
|  | Week : (op afspraak)                                |
|  | Week-end : (09h00 -> 15h00)                         |
|  | Tel : +32 (0)2 247 88 88   Fax : +32 (0)2 894 57 22 |

Car-Pass



