

**Beschrijving van het voertuig**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1ste ingebruikname | 03/2013             |
| Kilometerstand     | 136.638 Km          |
| Brandstof          | Benzine             |
| Cilinderinhoud     | 1.362 cc            |
| Vermogen Kw (Ch)   | 88 Kw (120 Ch)      |
| Co2                | 154                 |
| Uitstootklasse     | EURO 5              |
| Versnellingsbak    | Handgeschakelde     |
| Transmissie        | Voorwielaandrijving |
| Externe kleur      | Grijs               |
| Interieurbekleding | Weefsel             |
| Interne kleur      | Zwart               |

**Kenmerken & Toebehoren**

| VEILIGHEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMFORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXTRAS                                                                                                      | MULTIMEDIA                                                                                                                                         | ACCESSOIRES                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofd airbag</li><li>- Airbag bestuurder</li><li>- Airbag passagier</li><li>- Zij-airbags</li><li>- Stuurbechrachting</li><li>- Snelheidsbeperkingsinstallatie</li><li>- Dagrijlichten</li><li>- ABS</li><li>- Isofix</li><li>- Electronic Stability Program</li><li>- Tractie Contrôle</li><li>- Bandenspanningscontrolesysteem</li><li>- Centrale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Parkeerhulp achter</li><li>- Parkeerhulp voor</li><li>- Elektrisch verstelbare buitenspiegels</li><li>- Airconditioning</li><li>- Armsteun</li><li>- Electriscie ruiten</li><li>- Lederen stuurwiel</li><li>- Multifunctioneel stuur</li><li>- Navigatiesysteem</li><li>- Cruise control</li><li>- Achterbank 1/3 – 2/3</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Metaalkleur</li><li>- Stalen velgen</li><li>- Zomerbanden</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bluetooth</li><li>- CD</li><li>- Handsfree</li><li>- Boordcomputer</li><li>- Radio</li><li>- USB</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aantal zitplaatsen : 7</li><li>- Aantal versnellingen : 6</li><li>- Aantal deuren : 5</li></ul> |

Werkelijke Kilometerstand (Car-Pass),  
Altijd onderhouden,  
Laaste uitgevoerde onderhoud op 135.658 km op 11/05/2026,  
Reden van verkoop : Vertrek in het buitenland  
Verkocht met keuring, Car-Pass, Check-up

**Meer informatie**

|                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adres : Vilvoordelaan 78 - 1000 Brussel                                                                        |
|  | Week : (op afspraak)<br>Week-end : (09h00 -> 15h00)<br><br>Tel : +32 (0)2 247 88 88   Fax : +32 (0)2 894 57 22 |

Car-Pass 

